Pamiętajmy, by zabezpieczyć wodomierz przed mrozem!

Temperatura spadła poniżej zera. W związku tym przypominamy o sprawdzeniu stanu licznika wody i zabezpieczeniu go przed zamarznięciem.

Temperatura na minusie to sygnał o konieczności zadbania o nasze wodomierze. Mróz może bowiem uszkodzić wodomierz, szczególnie, jeśli urządzenie znajduje się w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej.

Co może się stać w wyniku zamarznięcia wodomierza głównego lub odliczającego:

- może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej,
- do zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody.

By tego uniknąć, wystarczą zabiegi, które uchronią przed skutkami uszkodzenia wodomierza i dodatkowymi kosztami związanymi z jego wymianą lub naprawą.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku:

- sprawdź szczelność okien i drzwi, wymień uszkodzone elementy, tak by mroźne powietrze nie przenikało do środka;
- owiń wodomierz materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami lub specjalistyczną izolacją, którą można kupić w sklepach budowlanych, np. wełną mineralną lub matą izolacyjną.
- zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur, np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience:

- sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki, np. pianką montażową;
- usuń zalegającą w niej wodę;
- odpowiednio zabezpiecz pokrywę oraz znajdujące się we wnętrzu studzienki urządzenie pomiarowe.

UWAGA! Przed mrozem należy zabezpieczyć również sieć sezonową, np. ogrodową. Odwodnij instalację i zamknij dopływ wody. W przeciwnym razie może ona zamarznąć i rozsadzić rury, co wiąże się z kosztownymi naprawami.

Pamiętajmy, że za prawidłowe działanie wodomierza i wewnętrznej instalacji wodociągowej odpowiada Klient.